

Observaciones generales
(General observations)

-La responsabilidad del usuario es la bibliografía para el equipo de medida. El informe incluirá los resultados informados en este documento basados en las especificaciones y características del equipo de medida y las condiciones de uso y manejo.

Bajo los resultados de la bibliografía se incluye el informe.

Los resultados y niveles de incertidumbre se basan en la tasa de medida de la bibliografía y se consideran dentro de la especificación de la figura 1.

Los resultados que se presentan en este informe se basan en la tasa de medida de la bibliografía y se consideran dentro de la especificación de la figura 1.

La incertidumbre experimental se expresa con un factor de multiplicación de k = 2, que es el nivel de confianza del 95%.

La incertidumbre medida se estimó en NMX-IM-0002-Gía para la expresión de la incertidumbre en las medidas.

Descripción del método
(Description of method)

-La bibliografía se establece mediante la descripción de la medida y la descripción del procedimiento.

-La repetibilidad se determina mediante la realización de 10 mediciones y se calcula la diferencia entre las 3 medidas más cercanas.

-Las otras figuras se determinan mediante la realización de 10 divisiones y se calcula la diferencia entre las 10 divisiones y el resultado medio.

-El equipo de medida es sistemáticamente referenciado en el símbolo de medida (tradicional).

-El equipo de medida es sistemáticamente referenciado en el símbolo de medida (tradicional).

