

Observaciones generales

(General observations)

- Es responsabilidad del usuario la correcta calibración del equipo. El tiempo de los resultados informados en este documento se basa en las características técnicas de los equipos operativos y las buenas prácticas de uso de los mismos.
(It is the responsibility of the user to ensure the correct calibration of the equipment. The time of the results reported in this document is based on the technical characteristics of the operating equipment and good use and practices.)

- Los resultados de la calibración son de carácter informativo.
(The results of the calibration are for information only.)

- Los resultados y niveles de incertidumbre se expresan en términos de la calibración respectiva de los instrumentos de medición en la hoja 1.
(The results and levels of uncertainty are expressed in terms of the calibration of the measuring instruments on page 1.)

- Los resultados se presentan en este documento en forma de patrones metrológicos.
(The results are presented in this document in the form of metrological patterns.)

- La incertidumbre se expresa en términos de la ley de los errores, con un nivel de confianza del 95%.
(The uncertainty is expressed in terms of the law of errors, with a confidence level of 95%.)

- La incertidumbre de medida se estima de acuerdo a la norma ISO 9001:2002 para la expresión de la incertidumbre en las mediciones.
(The measurement uncertainty is estimated according to the ISO 9001:2002 standard for the expression of measurement uncertainty.)

Descripción del método

(Description of the method)

- La calibración se realiza en el laboratorio de calibración de la empresa.
(The calibration is performed in the company's calibration laboratory.)

- La repetibilidad se determina a partir de la media de los resultados de las tres mediciones seleccionadas.
(The repeatability is determined from the average of the results of the three selected measurements.)

- En los casos de mediciones de 10 divisiones y en adelante, el resultado se expresa en términos de 10 divisiones y en adelante.
(In the case of measurements of 10 divisions and above, the result is expressed in terms of 10 divisions and above.)

- El equipo se calibra en el sistema de medición de la siguiente manera: 1 in (symbol) = 1 in (inch) (tracción).
(The equipment is calibrated in the measurement system in the following way: 1 in (symbol) = 1 in (inch) (traction).)

- El equipo se calibra en el sistema de medición de la siguiente manera: 1 mm (symbol) = 1 mm (mm).
(The equipment is calibrated in the measurement system in the following way: 1 mm (symbol) = 1 mm (mm).)

